



montres
PATROUILLE DE FRANCE

COFFRET EDITION SPECIALE 1981

MIYOTA 8N24

Mouvement mécanique automatique vue avant squelette

CONSEILS D'UTILISATION DES MONTRES MÉCANIQUES ET AUTOMATIQUES


L'énergie d'une montre mécanique et automatique provient du ressort-moteur appelé le barillet.

Votre montre mécanique dispose d'une réserve de marche maximum de 40h. À l'arrêt, effectuez un remontage en tournant le remontoir en avant sur 50 tours. En fonctionnement, effectuez un remontage chaque matin en tournant le remontoir en avant sur 30 tours.



ES1981-668904

ES1981-668905



RÉGLAGE HEURE ET MINUTES

Tirer la couronne en position 1
Tourner en vérifiant si c'est le matin